

U_{RMS} = 450 V U_N = 640 V AC Three phase

C _N (μF)	Type	I (A)	Î (kA)	I _s (kA)	R _s (mΩ)	R _{TH} (K/W)	L _s (nH)	D x H (mm)	m (kg)	Drw. No.
3 x 33	PSAJP 10 - 0,45/3 x 33 AC	3 x 43	3 x 1,1	3 x 3,3	3 x 1,2	3,8	90	85 x 175	1,0	4
3 x 40	PSAJP 10 - 0,45/3 x 40 AC	3 x 43	3 x 1,2	3 x 3,6	3 x 1,0	3,8	90	85 x 175	1,0	4
3 x 65	PSAJP 10 - 0,45/3 x 65 AC	3 x 43	3 x 1,4	3 x 4,2	3 x 1,3	3,2	110	85 x 220	1,5	4

U_{RMS} = 530 V U_N = 750 V AC Three phase

C _N (μF)	Type	I (A)	Î (kA)	I _s (kA)	R _s (mΩ)	R _{TH} (K/W)	L _s (nH)	D x H (mm)	m (kg)	Drw. No.
3 x 10	PSAJP 16 - 0,53/3 x 10 AC	3 x 16	3 x 0,5	3 x 8,8	3 x 3,1	5,2	70	65 x 165	0,6	4
3 x 15	PSAJP 16 - 0,53/3 x 15 AC	3 x 16	3 x 0,7	3 x 8,8	3 x 2,2	5,2	70	65 x 165	0,6	4
3 x 23	PSAJP 10 - 0,53/3 x 23 AC	3 x 43	3 x 1,1	3 x 8,8	3 x 1,3	3,8	90	85 x 175	1,1	4
3 x 44	PSAJP 4 - 0,53/3 x 44 AC	3 x 56	3 x 3,8	3 x 11,0	3 x 0,4	2,9	110	110 x 175	1,8	5
3 x 69	PSAJP 10 - 0,53/3 x 69 AC	3 x 43	3 x 2,6	3 x 8,8	3 x 0,9	2,1	110	110 x 220	2,2	4
3 x 100	PSAJP 3 - 0,53/3 x 100 AC	3 x 72	3 x 1,2	3 x 8,8	3 x 0,7	1,9	130	136 x 220	3,4	6
3 x 115	PSAJP 5 - 0,53/3 x 115 AC	3 x 56	3 x 4,5	3 x 12,6	3 x 0,5	1,8	110	136 x 220	3,3	5
3 x 150	PSAJP 5 - 0,53/3 x 150 AC	3 x 56	3 x 4,9	3 x 13,7	3 x 0,5	1,8	130	136 x 220	3,3	5

U_{RMS} = 600 V U_N = 850 V AC Three phase


C _N (μF)	Type	I (A)	Î (kA)	I _s (kA)	R _s (mΩ)	R _{TH} (K/W)	L _s (nH)	D x H (mm)	m (kg)	Drw. No.
3 x 47	PSAJP 10 - 0,6/3 x 47 AC	3 x 43	3 x 0,6	3 x 1,8	3 x 1,2	2,1	110	110 x 220	2,2	4
3 x 68	PSAJP 10 - 0,6/3 x 68 AC	3 x 43	3 x 0,8	3 x 2,4	3 x 0,9	2,1	110	110 x 220	2,2	4
3 x 102	PSAJP 3 - 0,6/3 x 102 AC	3 x 60	3 x 1,3	3 x 3,9	3 x 0,8	1,8	140	136 x 261	3,8	6

U_{RMS} = 760 V U_N = 1080 V AC Three phase

C _N (μF)	Type	I (A)	Î (kA)	I _s (kA)	R _s (mΩ)	R _{TH} (K/W)	L _s (nH)	D x H (mm)	m (kg)	Drw. No.
3 x 11	PSAJP 10 - 0,76/3 x 11 AC	3 x 43	3 x 0,5	3 x 3,6	3 x 1,1	3,8	90	85 x 175	1,1	4
3 x 33	PSAJP 30 - 0,76/3 x 33 AC	3 x 43	3 x 1,5	3 x 4,5	3 x 0,6	1,9	130	136 x 220	3,3	4
3 x 49	PSAJP 3 - 0,76/3 x 49 AC	3 x 43	3 x 2,2	3 x 6,6	3 x 0,7	1,6	140	136 x 261	3,8	4

U_{RMS} = 850 V U_N = 1200 V AC Three phase

C _N (μF)	Type	I (A)	Î (kA)	I _s (kA)	R _s (mΩ)	R _{TH} (K/W)	L _s (nH)	D x H (mm)	m (kg)	Drw. No.
3 x 8	PSAJP 10 - 0,85/3 x 8 AC	3 x 43	3 x 0,4	3 x 3,0	3 x 1,3	3,8	90	85 x 175	1,1	4
3 x 33	PSAJP 4 - 0,85/3 x 33 AC	3 x 56	3 x 4,0	3 x 12,0	3 x 0,4	2,6	110	116 x 220	2,4	5
3 x 42	PSAJP 30 - 0,85/3 x 42 AC	3 x 43	3 x 1,5	3 x 4,5	3 x 0,5	1,9	130	136 x 220	3,3	4
3 x 49	PSAJP 3 - 0,85/3 x 49 AC	3 x 43	3 x 1,9	3 x 5,7	3 x 0,7	1,8	140	136 x 261	3,8	4
3 x 56	PSAJP 3 - 0,85/3 x 56 AC	3 x 80	3 x 2,2	3 x 12,7	3 x 0,5	1,8	140	136 x 261	3,8	6



Drawing 4

Drawing 5

Drawing 6