



R4718?S60



R4718?B60




? = mögliche Materialien
 MP, MS, HF, MF

bei spannungskritischen Anwendungen (z.B. PFC) sind Wicklungsanfang /-ende mit Kabelbinder getrennt

Hilfswicklung möglich

R4718?11



R4718?10

